

# Expandable Polystyrene

EPS เป็นพลาสติกพองตัวที่ใช้ในการผลิตโฟม โดยมีเพนเทนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารพอง ตัว การขยายตัวเกิดจากก๊าซเพนเทนที่อยู่ในเม็ด EPS ขยายภายใต้การกระทำของความร้อนนำไปใช้เป็นไอน้ำ ทำให้สามารถขยายตัวถึง 30-50 เท่าขึ้นอยู่กับการใช้งาน

EPS is an Expandable Polystyrene containing pentane as a blowing agent, produced from solid beads of Polystyrene. Expansion is achieved by small amounts of pentane gas as a blowing agent dissolved into the Polystyrene base material during production. The gas expands under the action of heat, applied as steam, to form perfectly closed cells of EPS. These cells occupy up to 30-50 times the volume of the original polystyrene bead. The EPS beads are then moulded into appropriate forms suited to their application.

#### คุณสมบัติของ EPS

- 1. เป็นฉนวนรักษาความร้อน/ ความเย็น
- 2. Cushioning Properties
- 3. ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- 4. รองรับแรงกระแทก
- 5. น้ำหนักเบา

# ขั้นตอนการขึ้นรูป

#### 1. การนึ่ง

เมื่อให้ความร้อนในรูปไอน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 90 – 100 องศาเชลเชียส กับเม็ด EPS เนื้อพลาสติกจะเริ่มอ่อนตัว เพนเทนซึ่ง เป็นสารพองตัวอยู่ในเม็ดจะระเหย ทำให้เกิดแรงดันภายในขยายตัวเป็น เม็ดโฟม โดยทั่วไปจะขยายตัวได้ถึง 30 -50 เท่า แล้วแต่ความหนา แน่นที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้นึ่ง

#### 2. ระยะพักตัว

หลังจากการนึ่ง เม็ดโฟมจะถูกส่งไปเก็บในไซโลที่มีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก เพนเทนซึ่งเป็นสารพองตัวจะแพร่ออกมานอกเม็ดโฟม ขณะเดียวกันอากาศที่อยู่รอบๆ จะขึมเข้าไปในเซลล์ของเม็ดโฟมจนถึง สภาวะสมดุลเม็ดโฟมจะมีคุณสมบัตที่สามารถนำไปฉีดขึ้นรูปได้

#### 3.การขึ้นรูป

เม็ดโฟมจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์และจะขยายตัวหลอมติด กันได้รูปทรงตามต้องการภายใต้ความตันไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 100 - 110 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปขึ้นอยู่กับ เกรด ระยะพักตัว ความ หนาแน่นของเม็ดโฟมและการตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูป

# แสดงกระบวนการขึ้นรูปของ EPS 1. PRE-EXPANSION 2. INTERMEDIATE MATURING 3. FINAL MOULDING **EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS)** TRANSFORMATION PROCESS

#### Characteristics of EPS

#### 1. Insulation Properties

As it contains a lot of air, EPS shows excellent heat and cold insulation performance. Cold things stay cold and warm things stay warm, preserving their freshness.

#### 2. Cushioning Properties

EPS offers both strength and cushioning properties, making it ideal for packaging and cushioning materials and protects household appliances and office equipment during transportation.

#### 3. Impermeable to water

Separate air bubbles on EPS act as a membrane, keeping out water and moisture.

- 4. Resistant to impact attack
- 5. Extremely light weight

EPS is 98% air, making it extremely light and its products are easy to carry

#### **Processing**

#### 1. Pre-Expansion

When Polimaxx EPS was heated with steam at the temperature of around 90 -100  $^{\circ}$ C, it will soften and Pentane starts evaporating to generate the pressure which causes Polystyrene beads expand 30 – 50 times of its original volume. The desired density can be achieved, depending mainly on temperature of steam, steaming time.

#### 2. Aging Time

After the pre-expansion, the expanded beads are gently conveyed to a well ventilated storage silo. Pentane, the blowing agent, gradually escapes and air permeates into the cells during aging. Optimum moulding conditions can therefore vary with suitable aging time.

#### 3. Moulding

After the suitable aging time, the expanded beads are filled into a mould. At the temperature of around 100 - 110°C, high steam pressure will make the beads expand and fuse together to achieve the required strength and the smooth surface on the final moulded products.

Moulding cycle time is depend on EPS grade selected, aging time, density of the pre-expended beads and set moulding condition.

# **Trouble Shooting**

#### 1. LUMPING การเกาะเป็นก้อน

สาเหตุ / CAUSES	แนวทางแก้ไขปัญหา / CAUSES
สารเคมีที่ใช้เคลือบเม็ด EPS	ปรับปริมาณ ANTI-LUMPING หรือ ปรับปรุงขั้นตอนการเคลือบเม็ด EPS
INCOMPLETE COATING	ADD ANTI-LUMPING AGENT OR IMPROVE COATING
ใช้ความร้อนสูงเกินไปในขั้นตอนการนึ่งเม็ด EPS	ลดปริมาณและอุณหภูมิของไอน้ำ
over heating (excessive steam pressure/temperature)	CONTROL STEAM INTRODUCING, CONSISTING INPUT OF EPS
ปริมาณนำัรั่วขึ้ม	ตรวาสอบระบบระบายนำ้ที่เกิดการควบแน่น
HIGH LEVEL WATER	CHECK COMPRESSION AIR SYSTEM, DEWATER OF STEAM, CONDENSATION WATER DRAINNING
อายุการเก็บเม็ด EPS	ใช้เม็ดที่ใหม่/สด, ไม่เก็บเม็ดไว้นานเกินไป, สินค้าไม่หมดอายุ
AGED MATERIAL	WELL STOCK MANAGEMENT

## 2. LOW EXPANSION RATE อัตราการขยายตัวต่ำ

สาเหตุ / CAUSES	แนวทางแก้ไขปัญหา / CAUSES
ระบบไอน้ำ	เพิ่มความดันและอุณหภูมิของไอน้ำ
STEAM SUPPLY	HIGHER STEAM PRESSURE, HIGHER STEAM TEMPERATURE, CLEAN STEAM SPIRACLES
ระบบปริมาณเม็ดที่เข้าหม้อนึ่งสูงเกินไป	ปรับลดปริมาณเม็ดที่เข้าสู่หมัอนึ่ง
EPS INPUT RATE	REDUCE INPUT RATE
ระยะเวลาในการนึ่งในหมัอนึ่ง	ปรับเพิ่มระยะเวลาในการนึ่งในหมัอนึ่ง
RETENTION TIME	EXTEND RETENTION TIME
ขนาดของเม็ด EPS	เลือกขนาดของเม็ดให้ใหญ่ขึ้น
BEADS SIZE	BIGGER IS BETTER
ปริมาณความชื้นในเม็ดสูง	เลือกใช้เม็ดที่มีความชื้นต่ำ
HIGH HUMIDITY BEADS	RAW MATERIAL, PRE-EXPANDER, STEAM
อายุการเก็บเม็ด EPS	ใช้เม็ดที่ใหม่/สด, ไม่เก็บเม็ดไว้นานเกินไป, สินค้าไม่หมดอายุ
AGED MATERIAL	WELL STOCK MANAGEMENT

# 3. SHRINKAGE ชิ้นงานยุบตัว

สาเหตุ / CAUSES	แนวทางแก้ไขปัญหา / CAUSES
ใช้ความร้อนสูงเกินไปในขั้นตอนการนึ่งเม็ด EPS	ลดความร้อนของไอน้ำ ลดเวลาการให้ใอน้ำ
over heating	REDUCE STEAM SUPPLY, SHORTEN RETENTION TIME
มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากเกินไป	ลดความเร็วในการถ่ายเทความร้อน
LARGE TEMPERATURE DIFFERENCE	REDUCE TRANSFER SPEED
ความสม่ำเสมอของขนาดเม็ด	เลือกใช้เม็ดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
MIXED MATERIAL	BEADS SIZE, DIFFERENT LOT
อุณหภูมิ/ระยะเวลา การอบชิ้นงานสูงเกิน	ปรับลดอุณหภูมิ/เวลา การอบชิ้นงาน
MECHANICAL DAMAGE	REDUCE AGITATOR SPEED,USE BLOWER INSTEAD OF MPELLER, MODIFY TRANSFER PIPE

#### 4. POOR FUSION การเกาะติดกันขอมเม็ดโฟมไม่ดี

สาเหตุ / CAUSES	แนวทางแก้ไขปัญหา / CAUSES
ระบบไอน้ำ	ปรับไอน้ำและความดันให้เหมาะสม
STEAM SUPPLY	CHECK STEAM SUPPLY SYSTEM, ADJUDGE HEATING PERIOD
แม่พิมพ์	เลือกใช้โมลด์ที่มีทางเข้าของไอน้ำที่เหมาะสม
MOULD PROBLEM	STEAM SPIRACLES DESIGN, CLEAN STEAM SPIRACLES AND SCALE, IMPORVE MOULD SEALING
พักเม็ดใน Silo นานเกินไป	ปรับลดเวลพักเม็ดใน silo ให้สั้นลง
LONG AGING TIME	SHORTEN AGING TIME
เม็ดขยายตัวมากเกินไป	ควบคุมความหนาแน่น
OVER EXPANDED BEADS	CONTROL DENSITY
ปริมาณความชื้นในเม็ดสูง HIGH HUMIDITY OF FOAMED BEADS - PROLONG AGING TIME, DRYING THE BEADS	เลือกใช้เม็ดที่มีความชื้นด่ำ PROLONG AGING TIME, DRYING THE BEADS
สารเคมีที่ใช้เคลือบเม็ด EPS	ปรับปริมาณ ANTI-LUMPING หรือ ปรับปรุงชั้นตอนการเคลือบเม็ด EPS
COATING PROBLEM	WELL CONTROL COATING

#### **Applications:**

- General Application :
  - กล่องใส่ผลไม้
  - กล่องบรรจุอาหารทะเลแช่แข็ง, ลังปลา
  - บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็คทรอนิคส์เพื่อการส่งออก
  - หมวกกันน็อค
  - งานห้องเย็น
- Construction
  - พื้นรองถนน, คอสะพาน
  - ฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร
  - ท่าเรือโฟม, แพโฟม
  - โฟมคิ้วบัว
  - งานแกะสลัก









### **Applications:**

- General Application:
  - Container for keeping fish and vegetables fresh during transportation (Fish box; Fruit box ) Automobile accessories
  - Cushion Material
  - Thermal insulation for buildings
  - Helmet liners
- Household Product
- Electrical appliances
- Construction
  - Road Foundation
  - Building Insulation